

## HG-L100 长度测量仪

HG-L100 CONTROLLER
FOR
DYEING MACHINE

# 使用说明书 USER'S MANUAL

佛山市华高自动化设备有限公司 FOSHAN HUAGAO AUTOMATION CO. LTD.

#### 华高 HG-L100 长度测量仪使用说明书

#### 一、 长度测量仪的面板显示名称

- 1. 四位红色大数码管显示单位为"百米"的长度数值。
- 2. 四位红色小数码管显示单位为"厘米"的数值。
- 3. 输出红色指示灯:表示定长继电器输出指示。
- 4. 总长红色指示灯:表示总长查看状态指示。
- 5. 段长红色指示灯:表示段长测量状态。
- 6. 当量红色指示灯:表示脉冲当量输入状态。
- 7. 定长红色指示灯:表示定长参数输入状态。

#### 二、面板键定义和操作说明

- 1. 《总长》 总长查看键:在进行段长测量状态时,按该键将显示总长数值(同时指示灯亮),显示三秒,然后返回到段长测量状态。查看时,不影响测量。
- 2. 《段长》 段长测量键:在测量状态时或初始状态时按该键,《段长》指示灯闪一下,同时对以前的段长数据清零,并进入下一个段长测量开始。
- 3. 《当量》脉冲当量输入键:按 T 键使系统处于脉冲当量输入状态,同时相应的指示灯亮。此时可用数字键和移位键改变数据,再按《存储》存入。
- 4. 《定长》定长数据输入键:按《定长》使系统进入定长参数输入状态。同时相应定长指示灯亮。
- 5. 《数字》数字键——用于输入 0~9 的数字。
- 6. 《移位》移位键——用于光标右移(循环)显示。
- 7. 《存储》存入键——用于参数存入存储器。
- 8. 《复位》复位键——用于系统复位。

#### 三、 主要性能指标

- (一) 传感器部分(编码器)
  - 1、 工作电压: 5~24VDC。
  - 2、 传送范围: 0~3000V/min, 双向可逆计数。
  - 3、 输出: 集电结开路(OC)输出。
  - 4、 安装尺寸(mm):
  - 5、 重量: 900g。
  - 6、 工作环境: 温度-20℃~55℃, 相对湿度≤95%.
- (二) 测量仪部分
- 1. 测量仪可以正反可逆计长。
- 2. 可设置脉冲当量。设置脉冲当量范围为 0~99.99mm,可适应不同的编码器,同时可起到修正误差的 作用。
- 3. 可设置定长。设置的范围 0~50000m。当定长设置为 0 时,无定长输出。当定长设置为某一数值,段长测量的数值等于或大于该设定值时,继电器吸合。
- 4. 掉电/上电数据保护。测量仪记忆断电时的测量值,再上电显示原数据,数据无电池保护,保护时间 大于 10 年。
- 5. 工作电压范围: 180~240VAC 50Hz P 耗≤5W。
- 6. 工作环境条件:

工作温度: ≤55℃ 相对湿度: ≤95%。

7. 外型尺寸及安装方式。

外型尺寸: 96×96×120


#### 华高 HG-L100 长度测量仪使用说明书

开孔尺寸: 92 (+1) × 92 (+1) 安装方式: 盘面嵌入式.

#### 四、 系统操作说明

- 1. 段长清零。按《段长》键,对段长数据清零,并进入下一个段长测量,此时段长测量指示灯闪一下。
- 2. 总长数据查看。在段长测量状态中,按《总长》键,则显示总长数据,相应总长指示灯亮,三秒后返 回原状态。
- 3. 总长清零。在查看总长时,在三秒钟内按《存储》键,则总长被清零,同时段长也被清零。
- 4. 脉冲当量设置。按《当量》键,相应指示灯亮,显示上次输入的数据。通过按数字键和移位键修改数据,完毕后,按《存储》键存入即可。
- 5. 定长设置。按《定长》输入键,相应指示灯亮,显示上次输入的数据,通过按《数字》键和《移位》 键修改数据,完毕后,按《存储》键存入即可。

#### 五、 输入接线图



注: 1.在参数存入时,只有光标移到最后一位,才能存入。

2.正确接入正\反转信号,否则测量不正确,方法:信号线接完后上电转动轮子,若当数字增加后,反向转动正向轮子。若数字减小,则表示,信号线接入正确,否则,掉换正\反转信号线再测试。

### 佛山市华高自动化设备有限公司

咨询热线: 400-800-7812

官方网站: www.fshg88.com

电话: 0757-81631133/0757-83273176

传真: 0757-83273179

邮编: 528200

E-mail: hg@fshuagao.com

扫描二维码直接访问宣网

扫描一班码 直接访问官网 获得更多资讯

地址: 佛山市南海区桂城天安数码城 5 栋 B 座 1008